

Register visuele en andere controles Chirolokaal

	3 maandelijks	3 maandelijks	3 maandelijks visueel	3 maandelijks visueel	voor bivak	voor bivak (visueel)	voor bivak
	<u>Werking veiligheidsverlichting duurtest (> 1u?)</u>	<u>Dampenkap nazicht - reiniging</u>	<u>Brandstofopslagtanks</u>	<u>Aanwezigheid blusmiddelen</u>	<u>evacuatiewegen vrij en OK? Evacuatieplannen en pictogrammen aanwezig</u>	<u>aansluitingen flexibels</u>	<u>Controle trappen en leuningen</u>
<u>Datum</u>	p)- x						
12/12/2016	OK	gereinigd	OK	OK			
11/03/2017	OK	gereinigd	OK	OK			
23/06/2017	OK	gereinigd	OK	OK	OK	OK	OK
20/09/2017	OK	gereinigd	OK	onkruid verwijderd	OK		
28/12/2017	OK	gereinigd	OK	OK			
17/03/2018	NV 3 NOK	gereinigd	OK	OK			
23/06/2018	OK	gereinigd	OK	OK	OK	OK	OK
6/10/2018	OK	NV 3: lamp flinkt => lamp vervangen	gereinigd	OK	onkruid verwijderd	OK	
1/12/2018	OK	gereinigd	OK	OK			
30/03/2019	NV 8 NOK	gereinigd	OK	OK			
22/06/2019	OK	gereinigd	OK	OK	OK	OK	OK
7/09/2019	OK	NV8: valt direct uit => bat vervangen	gereinigd	OK	OK		
17/12/2019	OK	gereinigd	OK	OK			
maart- corona	geen controle	geen controle	geen controle	geen controle			
20/06/2020	NV6 - NV3 NOK	gereinigd	OK	OK	OK	OK	OK
26/09/2020	OK	gereinigd	OK	onkruid verwijderd	NOK		NOK
14/12/2020	OK	NV6 en NV3: werken maar kort => bat vervangen	gereinigd	OK	OK	Stond niet op zijn plaats	1 leuning afgebroken op een kamp => hersteld
23/03/2021	OK	gereinigd	OK	onkruid verwijderd	OK		
26/06/2021	OK	gereinigd	OK	OK	OK	NOK	Ok
27/09/2021	NV 9 - NV 7 Nok	gereinigd	OK	OK	NOK	Verzamelbord weg ==> terugplaatsen	
.../12/21		NV 9 en NV 7: werken niet of kort batterijen vervangen. => Preventief ook alle andere batterijen			Spuitstuk stuk => vervangen		
.../03/22							
.../06/22							
.../09/22							
.../12/22							
.../03/23							
.../06/23							
.../09/23							
.../12/23							

Invulblad controles lokaal (3 maandelijks)

Ingevulde lijst overzetten naar excel overzicht

Datum

rondgang:

Brandhaspels**Status****opmerking**

Brandhaspel 1 Inkom		
Brandhaspel 2 Polyvalente zaal boven		

Brandblussers

Blusser 1 Inkom vooraan		
Blusser 2 Keuken		
Blusser 3 Polyvalente zaal boven		

Noodverlichting (brand > 30 min)

Noodverlichting 1 Polyvalente zaal onder		
Noodverlichting 2 Polyvalente zaal onder		
Noodverlichting 3 Polyvalente zaal onder		
Noodverlichting 4 Gang		
Noodverlichting 5 Traphal onder		
Noodverlichting 6 Traphal boven		
Noodverlichting 7 Polyvalente zaal boven		
Noodverlichting 8 Lokaal 5		
Noodverlichting 9 Lokaal 6		
Noodverlichting 10 Polyvalente zaal boven		

Dampkap

Dampkap schoon-gereinigd		
--------------------------	--	--

Opslagtanks gas

Opslagtanks gas (vrij van onkruid - op slot)		
--	--	--

Aanvang Bivak**Flexibele leidingen**

Bek 1		
Bek 2		
Fornuis		
Bakplaat		

Staat trap

Staat trap		
------------	--	--

Staat evacuatiewegen

Alle wegen vrij ? Ladder OK?		
------------------------------	--	--